



HISSI VANHAAN TALOON




Muutamia ratkaisuesimerkkejä




**Esitys pohjautuu noin 100
jälkiasennushissin toteutus aineistoon.
Esityksessä joitakin esimerkkejä
ratkaisuista ja toteutuneista
kustannuksista.
Toteutukset tehty eri puolilla Suomea.**

7. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA

ALKUTILANNE




POHJA, POHJAKRS




LEIKKAUS A -A

7. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA

LOPPUTILANNE



POHJA, POHJAKRS



LEIKKAUS A –A

7. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA




Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen




8. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA

LOPPUTILANNE



POHJA, POHJAKRS



LEIKKAUS A -A

7. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA




Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen




1. HISSI VANHAN PORTAAN TILAVARAUKSESSA

LÄHTÖTILANNE




POHJA 1. KRS



LEIKKAUS A –A


1. HISSI VANHAN PORTAAN TILAVARAUKSESSA

LOPPUTILANNE



POHJA 1. KRS


Pääsisäänkäynti ja
maantasoyhteys
hissiin



LEIKKAUS A – A


Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen

1. HISSI VANHAN PORTAAN TILAVARAUKSESSA




2. HISSI PORRASSYÖKSYN JA LEPOTASON VÄLISSÄ

LÄHTÖTILANNE




POHJA 2.-5. KRS




2. HISSI PORRASSYÖKSYN JA LEPOTASON VÄLISSÄ

LOPPUTILANNE



POHJA 2.-5. KRS



LEIKKAUS A-A

Pääsisäänkäynti ja maantasoyhteys hissiin

Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. jälkeen

2. HISSI PORRASSYÖKSYN JA LEPOTASON VÄLISSÄ





Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen




3. HISSI PORRASSYÖKSYJEN VÄLISSÄ

LÄHTÖTILANNE




3. HISSI PORRASSYÖKSYJEN VÄLISSÄ

LOPPUTILANNE



POHJA 2.-4. KRS

Pääsisäänkäynti ja
maantasoyhteys
hissiin



LEIKKAUS A – A



3. HISSI PORRASSYÖKSYJEN VÄLISSÄ




Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen




4. HISSI PORTAAN SIVUSSA

LÄHTÖTILANNE




POHJA 1.-4. KRS



LEIKKAUS A – A


4. HISSI PORTAAN SIVUSSA

LOPPUTILANNE



POHJA 1. KRS

Pääsisäänkäynti ja
maantasoyhteys
hissiin



LEIKKAUS A-A



4. HISSI PORTAAN SIVUSSA




Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen




5. HISSI PORRASHUONEEN PERÄLLÄ

LÄHTÖTILANNE





POHJA 1.-3. KRS



LEIKKAUS A – A

5. HISSI PORRASHUONEEN PERÄLLÄ

LOPPUTILANNE



Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkine

5. HISSI PORRASHUONEEN PERÄLLÄ




Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen




6. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA

LÄHTÖTILANNE




POHJA, POHJAKRS




LEIKKAUS A –A

6. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA

LOPPUTILANNE



POHJA, POHJAKRS



LEIKKAUS A – A

molemmat syöksyt purettu,
oikean puolen syöksyn tilalle uusi käännetty syöksy

Hissit vanhaan taloon 8.5.2014 j. solkinen

6. HISSI PORRASSYÖKSYN TILALLA



Hissi-ympäristö taloon 8-5 2014 j. solkinen



[illegible]